

Tabela nr 2: Urządzenia wentylacyjne nawiewno/wywiewne z wymuszonym obiegiem powietrza

<i>Lp.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Numer seryjny</i>	<i>Producent</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Ilość [szt]</i>
A-2 Budynek Dydaktyczny ul. prof. Szafrana 2					
1	Wentylatory wyciągowe DVC 315-P	brak danych	Pro-Vent	Brak filtrów. Wymagane czyszczenie wymiennika nagrzewnic za pomocą odkurzacza.	2
2	Wentylatory wyciągowe DVC 225-P	brak danych	Pro-Vent	Brak filtrów. Wymagane czyszczenie wymiennika nagrzewnic za pomocą odkurzacza.	17
3	VENTUS 7NW8NW	8-110-12-3075-00070	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
4	VENTUS 5NW6NW	8-110-12-3075-00077	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
A-18 Budynek Rektoratu ul. Licealna 9					
5	Mistral 2000	brak danych	Pro-Vent	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
6	NW-1 Mistral 2000	brak danych	Pro-Vent	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	3
7	NW-2 Mistral 1600	brak danych	Pro-Vent	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	2
A-8 Budynek Dydaktyczny ul. prof. Szafrana 1					

<i>Lp.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Numer seryjny</i>	<i>Producent</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Ilość [szt]</i>
8	Wentylacja wywiewna	brak danych	Pro-Vent	Brak filtrów. Wymagane czyszczenie pomocą odkurzacza lub urządzenia ciśnieniowego.	1
A-21 Hala Sportowa ul. Prosta 39					
9	Wentylatory wywiewne	brak danych	Venture	Brak filtrów. Wymagane czyszczenie pomocą odkurzacza lub urządzenia ciśnieniowego.	4
A-22 Budynek Dydaktyczny ul. Energetyków 2					
10	Czerpnia powietrza	brak danych	VTS - CLIMA	bez filtrów, wymagany przegląd stanu technicznego	2
11	Centrala wentylacyjna NW 1	8-A10-20-2V010-00081	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
12	Centrala wentylacyjna NW 2	8-A10-20-2V021-00192	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
13	Centrala wentylacyjna NW 3	8-A10-20-2V010-00082	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
A-16 Budynek Dydaktyczny ul. Wojska Polskiego 69					
14	Nagrzewnice wodne	brak danych	Pro-Vent	Brak filtrów. Wymagane czyszczenie wymienika nagrzenicy za pomocą odkurzacza.	4
A-29 Budynek dydaktyczny ul. prof. Szafrana 4a					

<i>Lp.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Numer seryjny</i>	<i>Producent</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Ilość [szt]</i>
15	CV-A2-P/O-1387A/1-1; CV-A2-P/O-299A/6-1; CV-A2-L/O-299A/6-1; CV-A2-L/O-1387B/1-1	24787N/24878W	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
16	Centrala wentylacyjna	24780N/24780W	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
17	Centrala wentylacyjna	24786N/24786W	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
18	Centrala wentylacyjna	24782N/24782W	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
19	Centrala wentylacyjna	24781N/24781W	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
20	Centrala wentylacyjna	24783N/24783W	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
A-37 Budynek dydaktyczny ul. prof. Szafrana 9					
21	Centrala wentylacyjna MCKSO46130R	brak danych	KLIMOR	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
22	Wentylator dachowy PRF125D2, 0,25kW	brak danych	SYSTEMAIR	Brak filtrów. Wymagane czyszczenie pomocą odkurzacza lub urządzenia ciśnieniowego.	1
A-1 Sala Gimnastyczna ul. Podgórna 50					
23	V CPV-1 wywiewna	12134-W	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
24	V CPV-1 wywiewna	12134-N	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
A-3 Aula ul. Podgórna 50					

<i>Lp.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Numer seryjny</i>	<i>Producent</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Ilość [szt]</i>
25	Centrala wywiewna / nawiewno CV-7 / CV-8	3324 / 3322	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
A-10/A-11 Budynek Dydaktyczny ul. prof. Szafrana 4					
26	CV-P 2P N-74 D/1-S	19412N	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
27	CV-P 1P DHWD	HWP 01429	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
28	CV-P 1L DHWD	HWP 01429	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
29	Wentylacja wywiewna	WVPKH/PW	KONWEKTOR	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
A-41 Budynek Dydaktyczny pl. Słowiański 9					
30	MCKSO4	190002138364000000	KLIMOR	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	1
C-11 Dom Studenta "Vicwersal ul. Wojska Polskiego 65					
31	Wentylacja wywiewna	VAG 2-W2	VTS - CLIMA	Wymagana wymiana filtrów w urządzeniu na nowe	4
C-9 Dom Studenta „Wcześniak” ul. Wojska Polskiego 67					
32	Wentylacja wywiewna CTVB/4-180	brak danych	Ventule Industries	Brak filtrów. Wymagane czyszczenie pomocą odkurzacza lub urządzenia ciśnieniowego.	44
					105