

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO

(wykonano zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414), Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych, art. 62 ust. 1 pkt. 2)

Na podstawie : PN-86/E-05003/01,-/02, PN-86/E-05003/03, PN-92/E-05003/04:

PN-IEC 61024-1:2001, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

1. Uniwersytet Zielonogórski, **Budynek administracyjny A-4**

Adres : Zielona Góra ul. Podgórna 50A

Data wykonania okresowej kontroli : 25.07.2014r.

2. a/. oględziny części nadziemnej - wykonano

b/. sprawdzenie wymiarów- ilość przewodów odprowadzających, zwodów poziomych i ich odległości

c/. pomiar rezystancji uziemień : nie dotyczy

d/. kontrola połączeń galwanicznych,

e/. uziom - nie dotyczy

Dokonano oględzin budynku i stwierdzono: Budynek nie posiada instalacji

Odgromowej.

3. Ocena: **Brak instalacji odgromowej.**

Zielona Góra , dnia 25.07.2014r.

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY

inż. Wiesław Wronowski

upr. bud. 175/83/ZG

upr. pom. nr E1186/1/2009, dozoru nr D/1197/1/2009

65-179 Zielona Góra, ul. Zakręt 18

tel. 603 126 237

inż. Wiesław Wronowski
uprawnienia dozoru nr D1197/1/2009 i eksploatacji
nr E1186/1/2009 w zakresie obsługi konserwacji,
remontów, montażu, kontroli i pomiarowym
bez ograniczeń
Komisja WEKU nr 1/WIGE W-wa

Podpis z pieczęcią

wykonującego sprawdzenie