

L.p.	Nazwa obiektu i symbol obiektu	symbol obiektu	Adres Obiektu	Nr Inwentarzowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu (strop, itp.)	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Czy jest piwnica, strych	zabudowa	Rodzaj instalacji ogrzewania	rok budowy	przeprowadzone remonty w ostatnich 3 latach	odległość od straży pożarnej/ czas dojazdu
1	Budynek Biurowy Poligrafia	A-4	ul. Podgórna 50 a Zielona Góra	A-124-1-0008	Ceramiczne - cegła	Stropodach ceramiczny	papa	2	piwnica	zwarta	CO	1964	wg zał.	3 km/ 4 min
2	Budynek dydaktyczny	A-5	ul. Podgórna 50 d Zielona Góra	A-172-1-0040	Ceramiczne - cegła	Stropodach ceramiczny	papa	1	-	zwarta	CO	1973	wg zał.	3 km/ 4 min
3	Budynek Dydaktyczny	A-15	ul. prof. Z. Szafrana 19, Zielona Góra	A-172-1-0101	Ceramiczne – bloczki siporeks	Stropodach ceramiczny	papa	2	piwnica	zwarta	co	1994	wg zał.	3 km/ 4 min
4	Budynek Dydaktyczny	A-22	ul. Energetyków 2 Zielona Góra	B172-00-2480	Ceramiczne cegła	Wiązba dachowa drewniana	papa	4		luźna	co	1972	wg zał.	1 km/ 2 min
5	Lokal "Mrowisko"	A-27	al. W. Polskiego 86 Zielona Góra	B121-00-2077	warstwowe typu lekkiego konstrukcja stalowa	Stropodach wiązary profile stalowe blacha trapezowa	papa	2	piwnica	zwarta	CO	brak danych	wg zał.	4 km/ 5 min
6	Budynek dydaktyczny	A-38	St. Wyspiańskiego 58-58a, Zielona Góra	U109-1-0254	Ceramiczne cegła	Stropodach ceramiczny	papa	2	piwnica	luźna	gazowa	brak danych	wg zał.	4 km/ 5 min
7	Budynek Dydaktyczny	A-39	ul. prof. Z.Szafrana 25, Zielona Góra	A115-1-0088	Kurtyna aluminiowa na konstrukcji stalowej	Stropodach ceramiczny	papa	1		luźna	co	1981	wg zał.	3 km/ 4 min
8	Budynek	C-4	ul. prof. Z. Szafrana 9, Zielona Góra	A124-1-0092	Częściowo ceramiczne + kurtyna aluminiowa na konstrukcji stalowej	blachy fałdowe stalowe, na dźwigarach stalowych	Blacha + papa	2	piwnica	luźna	co	1985	wg zał.	3 km/ 4 min
9	Dom Pracowniczy	M-2	ul. Przylep - Solidarności 6 b, 66-015 Zielona Góra	A167-1-0128	Częściowo drewniane + częściowo ceramiczne	konstrukcja drewniana	papa	2	piwnica	luźna	gazowa	1989	wg zał.	1 km/ 5 min
10	Budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego	S-01-I	57-420 Karlów 5a	B167-00-2185	Ceramiczne - cegła	Wiązba dachowa drewniana	blacha fałdow. + papa	2	piwnica	luźna	co (piec węglowy)	1902	wg zał.	13 km/ 20 min
11	Budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego	S-02-I	67-410 Lubiatów, ul.Śląska 17	B167-00-1027	Ceramiczne - cegła	Wiązba dachowa drewniana	Dachówka ceramiczna	2		luźna	co (piec węglowy)	1920	wg zał.	4 km/ 6 min
12	Budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego	S-02-II	67-410 Lubiatów ul.Śląska 17	B167-00-1028	Ceramiczne - cegła	Wiązba dachowa drewniana	Blachodachówka powlekana	1	strych, piwnica	luźna	co (piec węglowy)	1982	wg zał.	4 km/ 6 min
13	Domek letniskowy " Zenek II "	S-04-I	ul. Promenada 66-220 Łagów	A109-1-0172	Konstrukcji drewnianej	Konstrukcja drewniana	Dachówka bitumiczna	1	-	luźna	brak	2001	wg zał.	2 km / 10 min
14	Domek letniskowy " Zenek II "	S-04-II	ul. Promenada 66-220 Łagów	A109-1-0173	Konstrukcji drewnianej	Konstrukcja drewniana	Dachówka bitumiczna	1		luźna	brak	2001	wg zał.	2 km / 10 min
15	Domek letniskowy " Zenek II "	S-04-III	ul. Promenada 66-220 Łagów	A109-1-0174	Konstrukcji drewnianej	Konstrukcja drewniana	Dachówka bitumiczna	1		luźna	brak	2001	wg zał.	2 km / 10 min

L.p.	Nazwa obiektu i symbol obiektu	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu Tak/Nie*	ocena stanu technicznego budynku i instalacji według protokołu, zalecenia	ochrona odgromowa na obiekcie Tak/Nie, data wykonania badań, uwagi do instalacji	data wykonania badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych: uwagi	instalacja hydrantów wewnętrznych Tak/Nie termin badania wydajności hydrantów, uwagi	ilość hydrantów wew.	instalacja hydrantów zewnętrznych Tak/Nie - data wykonania badania, uwagi	ilość hydrantów zewn.	data wykonania badania instalacji kominowej	Czy są instalacje odgromowe: Tak/Nie	gaśnice ( ilość/rodzaj)	Czy były duże przeglądy 5 – letnie ( tak/nie)	Czy były przeglądy budynków z ostatniego roku (tak/nie)
1	Budynek Biurowy Poligrafia	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	Tak/ 25-07-14	Tak/ marzec 2016 r.	5	TAK	3	06-10-16	NIE	16 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
2	Budynek dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 30-06-15r.- bez uwag	30-06-15	TAK /styczeń 2016	1	TAK	3	06-10-16	TAK	2 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
3	Budynek Dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 15-09-14- bez uwag	15-09-14	TAK /marzec 2016	8	TAK	1	01-09-16	TAK	9 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
4	Budynek Dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 12-06-2014- bez uwag	12-06-2014	Tak/ Kwiecień 2016	1	TAK	2	26-04-16	TAK	11 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
5	Lokal "Mrowisko"	309,4 m2 właściciel Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 734,5 m2 własnościowe prawo do lokalu UZ				TAK /luty 2016	4	TAK	2			9 szt. /GP-6ABC		
6	Budynek dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 31-07-15.-	31-07-15	Tak/ Kwiecień 2016	1	TAK	2	06-10-16	TAK	9 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
7	Budynek Dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	26-09-14	Nie		TAK	1	01-09-2016	NIE	3 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
8	Budynek	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	19-11-2009	Nie		Tak	2	21.09.2011 r.	NIE	3 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
9	Dom Pracowniczy	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 10.05.2010 r.- bez uwag	25.11.2009 r.	Tak/ 12.2011 r.	4	TAK	1	25.07.2011 r.	Tak	3 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
10	Budynek Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego	TAK	Obiekt przygotowany do przebudowy	TAK/20-07-14	20-07-14	kwiecień 2016	4	TAK	1	06-06-2016	TAK	13 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
11	Budynek Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 10-10-14	10-10-14	NIE		NIE		09-06-16	NIE	5 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
12	Budynek Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 10.-10-14	10-10-14	NIE		NIE		09-06-16	NIE	10 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
13	Domek letniskowy " Zenek II "	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	20-07-14						NIE	1 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
14	Domek letniskowy " Zenek II "	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	20-07-14						NIE	1 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
15	Domek letniskowy " Zenek II "	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	20-07-14						NIE	1 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK

Dane dotyczące budynków

L.p.	Nazwa obiektu i symbol obiektu	symbol obiektu	Adres Obiektu	Nr inwentarzowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu (strop, itp.)	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Czy jest piwnica, strych	zabudowa	Rodzaj instalacji ogrzewania	rok budowy	przeprowadzone remonty w ostatnich 3 latach	odległość od straży pożarnej/ czas dojazdu
16	Domek letniskowy "Zenek II "	S-04-IV	ul. Promenada 66-220 Łagów	A109-1-0175	Konstrukcji drewnianej	Konstrukcja drewniana	Dachówka bitumiczna	1	-	luźna	brak	2001	wg zał.	2 km / 10 min
17	Domek letniskowy "Brda "	S-04-V	ul. Promenada 66-220 Łagów	A169-1-0098	Konstrukcji drewnianej	Konstrukcja drewniana	Gont bitum. na podkładzie papowym	1	-	luźna	brak	1991	wg zał.	2 km / 10 min
18	Domek drewniany "Dalia " nr 70	S-04-VI	ul. Promenada 66-220 Łagów	U109-1-0200	Konstrukcji drewnianej	Konstrukcja drewniana	Gont bitum. na podkładzie papowym	1	-	luźna	brak	2002	wg zał.	2 km / 10 min
19	Domek drewniany "Dalia " nr 71	S-04-VII	ul. Promenada 66-220 Łagów	U109-1-0201	Konstrukcji drewnianej	Konstrukcja drewniana	Gont bitum. na podkładzie papowym	1	-	luźna	brak	2002	wg zał.	2 km / 10 min
20	Domek drewniany "Dalia " nr 72	S-04-VIII	ul. Promenada 66-220 Łagów	U109-1-0202	Konstrukcji drewnianej	Konstrukcja drewniana	Gont bitum. Na podkładzie z papowym	1	-	luźna	brak	2002	wg zał.	2 km / 10 min
21	Domek drewniany "Dalia " nr 73	S-04-XI	ul. Promenada 66-220 Łagów	U109-1-0203	Konstrukcji drewnianej	Konstrukcja drewniana	Gont bitumiczny na podkładzie papowym	1	-	luźna	brak	2002	wg zał.	2 km / 10 min
22	Domek drewniany "Dalia " nr 74	S-4-X	ul. Promenada 66-220 Łagów	U109-1-0204	Konstrukcji drewnianej	Konstrukcja drewniana	Gont bitumiczny na podkładzie papowym	1	-	luźna	brak	2002	wg zał.	2 km / 10 min
23	Budynek Hali Sportowej	A-13	ul. Prof. Z. Szafrana 6, Zielona Góra	A191-1-0097	Ściany ceramiczne w hali częściowo płyty PW8	Płyty PW8 na dźwigarach stalowych w hali i stropodach ceramiczny część niska	Płyty PW8 z pokryciem papowym	2	piwnica	luźna	brak	1992	wg zał.	3 km/ 4 min
24	Budynek Główny (dydaktyczny, administracyjny)	A-16 dyd.; A-17 adm.	al. W. Polskiego 69, Zielona Góra	B172-00-1088 (adm.) B172-00-0852 (dydakt.)	Ściany ceramiczne	stropodach ceramiczny	Papa termozgrzewalna	5	piwnica	zwarta	CO	1984 1974	wg zał.	4 km/ 5 min
25	Budynek dydaktyczny	A-20	al. W. Polskiego 71A, Zielona Góra	B172-00-2547	Ściany ceramiczne częściowo aluminiowo szklone	Stropodach ceramiczny	Papa termozgrzewalna	2	piwnica	luźna	gazowe	1998	wg zał.	4 km/ 5 min
26	Budynek Główny (Aula, dydaktyczny, Hala Sportowa)	zabudowa zwarta	Zielona Góra ul. Podgórna 50,			Stropodach ceramiczny	Papa termozgrzewalna		-	zwarta	co	1964 1964 1994	wg zał.	3 km/ 4 min
	gmach główny	A-0		A176-1-0002	Ściany ceramiczne			4	piwnica					3 km/ 4 min
	sala sportowa	A-1		A172-1-0100	Ściany ceramiczne			2	piwnica					3 km/ 4 min
	Aula	A-3		A191-1-0003	Konstruk. Mieszanej	W auli drewniany		2						3 km/ 4 min
	dydaktyczny	A-6		A 172-1-0001	Ściany ceramiczne			2	piwnica					3 km/ 4 min
27	Budynek dydaktyczny	A-29	ul. Prof. Z. Szafrana 4 A, Zielona Góra	U107-1-0209	Konstrukcja kurtyny aluminiowo szklonej	Stropodach ceramiczny + konstrukcja stalowa + dźwigary drewniane	Pokrycie blaszane i częściowo papa termozg.+ przeszklenia	6	Piwnica częściowa	luźna	CO	2001	wg zał.	3 km/ 4 min
28	Budynek dydaktyczny	A-12	ul. Prof. Z. Szafrana 15, Zielona Góra	A173-1-0093	Ściany ceramiczne częściowo ściany aluminiowo szklane	Konstrukcja drewniana + częściowo stropodach ceramiczny	Dachówka ceramiczna + papa termozgrz.	2	piwnica, poddasze	luźna	co	1986	wg zał.	4 km/ 5 min
29	Budynek dydaktyczny	A-10 i A-11 (zabudowa zwarta)	ul. Prof. Z. Szafrana 4, Zielona Góra	A107-1-0171; A 173-1-0044	Hala – konstrukcja kurtyny osłonowej aluminiowo szklanej; CMB – ściany ceramiczne częściowo osłonięte konstrukcją aluminiowo szklaną	Częściowo stropodach ceramiczny + blacha trapezowa na dźwigarach stalowych + dźwigary drewniane	Blacha pokryta masą elastyczną Ecodek + kopuła poliwęglanowa + papa termozgrz.	3 hala 5 CMB	-	zwarta	co	2004 2000	wg zał.	4 km/ 5 min
30	Budynek Dydaktyczny	A-24	ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra	B172-00-2505 B 172-00-1993	ściany ceramiczne	Wieżba dachowa drewniana	Dachówka ceramiczna	2	piwnica, poddasze	luźna	gazowe	1960	wg zał.	2 km / 3 min

L.p.	Nazwa obiektu i symbol obiektu	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu Tak/Nie*	ocena stanu technicznego budynku i instalacji według protokołu, zalecenia	ochrona odgromowa na obiekcie Tak/Nie, data wykonania badań, uwagi do instalacji	data wykonania badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych: uwagi	instalacja hydrantów wewnętrznych Tak/Nie termin badania wydajności hydrantów, uwagi	ilość hydrantów wew.	instalacja hydrantów zewnętrznych Tak/Nie - data wykonania badania, uwagi	ilość hydrantów zewn.	data wykonania badania instalacji kominowej	Czy są instalacje odgromowe: Tak/Nie	gaśnice ( ilość/rodzaj)	Czy były duże przeglądy 5 – letnie ( tak/nie)	Czy były przeglądy budynków z ostatniego roku (tak/nie)
16	Domek letniskowy " Zenek II "	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	20-07-14						NIE	1 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
17	Domek letniskowy " Brda "	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	20-07-14						NIE	1 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
18	Domek drewniany " Dalia " nr 70	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	20-07-14						NIE	1 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
19	Domek drewniany " Dalia " nr 71	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	20-07-14						NIE	1 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
20	Domek drewniany " Dalia " nr 72	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	20-07-14						NIE	1 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
21	Domek drewniany " Dalia " nr 73	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	20-07-14						NIE	1 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
22	Domek drewniany " Dalia " nr 74	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	20-07-14						NIE	1 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
23	Budynek Hali Sportowej	TAK	Obecnie zaleceń remontowych brak	TAK/ 06-08-14.	06-08-14	TAK / marzec 16	6	TAK	2	09-11-16	TAK	17 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
24	Budynek Główny (dydaktyczny, administracyjny)	TAK	Obecnie zaleceń remontowych brak	TAK/ 10.05.2010 r.- bez uwag	30-08-13	TAK / marzec 16	26	TAK	4	01-09-16	TAK	95 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
25	Budynek dydaktyczny	TAK	Obecnie zaleceń remontowych brak	TAK/ 17-07-14	17-07-14	TAK / marzec 16	9	TAK	2	18-05-16	TAK	30 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
26	Budynek Główny (Aula, dydaktyczny, Hala Sportowa)	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 10.05.2010 r.- bez uwag	10-09-2012	TAK / marzec 16				01-09-16				
	gmach główny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 10.05.2010 r.- bez uwag	10-09-2012	TAK / marzec 16	4	TAK	3	01-09-16	TAK	14 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
	sala sportowa	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 10.05.2010 r.- bez uwag	10-09-2012	TAK / marzec 16	1	TAK	3	01-09-16	TAK	4 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
	Aula	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 10.05.2010 r.- bez uwag	10-09-2012	TAK / marzec 16	4	TAK	3	01-09-16	TAK	11 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
	dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 10.05.2010 r.- bez uwag	10-09-2012	TAK / marzec 16	8	TAK	3	01-09-16	TAK	34 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
27	Budynek dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 06-10-14.- bez uwag	02-10-12	TAK / marzec 16	16	TAK	3	09-11-16	TAK	30 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
28	Budynek dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 10.05.2010 r.- naprawić uziom otokowy	26-11-12	TAK / marzec 16	6	Tak	2	01-09-16	TAK	11 szt. /GP-12ABC	TAK	TAK
29	Budynek dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 31-08-15 r.- bez uwag	31-08-15	TAK / marzec 16	24	TAK	3	09-11-16	TAK	21 szt. /GP-2ABC, 49 szt. GP- 12ABC, 12 szt GS-5	TAK	TAK
30	Budynek Dydaktyczny	Tak	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 21-08-16 r.- bez uwag	21-08-16	TAK / marzec 16	4	TAK	1	26-04-16	TAK	49 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK

L.p.	Nazwa obiektu i symbol obiektu	symbol obiektu	Adres Obiektu	Nr Inwentarzowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu (strop, itp.)	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Czy jest piwnica, strych	zabudowa	Rodzaj instalacji ogrzewania	rok budowy	przeprowadzone remonty w ostatnich 3 latach	odległość od straży pożarnej/ czas dojazdu
31	Budynek Dydaktyczny	A-8	ul. Prof. Szafrana 1, Zielona Góra	A173-1-0054	Hala – konstrukcja kurtyny osłonowej aluminiowo szklanej; CMB – ściany ceramiczne częściowo osłonięte konstrukcją aluminiowo szklaną	Stropodach ceramiczny + konstrukcja metalowa + dźwigary drewniane	Papa termo + kopuła poliwęglan	6	piwnica	luźna	co	1979/2000	wg zał.	3 km/ 4 min
32	Budynek Dydaktyczny	A-2	ul. Prof. Z. Szafrana 2, Zielona Góra	A172-1-0095	Kurtyna osłonowa aluminiowo szklana	Stropodach ceramiczny	Papa termo.	6	Piwnica	zwarta	co	1989	wg zał.	3 km/ 4 min
33	Budynek dydaktyczny	A-9	ul. Prof. Z. Szafrana 25, Zielona Góra	A173-1-0007	ściany ceramiczne osłaniają konstrukcję wsporczą słupów metalowych	Nawy boczne konstrukcji drewnianej + część środkowa z płyt żelbetowych z naświetlami	papa termo	1		luźna	co	1968	wg zał.	4 km/ 5 min
34	Hala Sportowa	A-21	ul. Prosta 39 Zielona Góra	B191-00-0854	ściany ceramiczne +częściowo płyty PW8	Płyty PW8 na dźwigarach stalowych + część niska stropodach ceramiczny	Płyty PW8 + papa termo	1		luźna	co	1979	wg zał.	4 km/ 5 min
35	Centrum Astronomii	A-25	ul. Lubuska 2, Zielona Góra	B172-00-1994	Ściany ceramiczne	Stropodach ceramiczny + w części konstrukcja stalowa	Wieża plastikowa kopuła + inne to pokrycie papowe i częściowo	2	piwnica	luźna	co	1860/2006	wg zał.	4 km/ 5 min
36	Budynek Dydaktyczny	A-26	ul. Monte Cassino 21b, Zielona Góra	B172-00-2074	Ściany ceramiczne	Stropodach ceramiczny	Papa termo	2	-	luźna	co	1993	wg zał.	3 km/ 5 min
37	Budynek Administracji	A-7	ul. Prof. Z. Szafrana 21, Zielona Góra	A172-1-0096	Ściany ceramiczne	Stropodach ceramiczny	Papa termo	2	piwnica	luźna	co	1977	wg zał.	4 km/ 5 min
38	Dom Studenta „Rzepicha”	C-1	ul. Podgórna 50b, Zielona Góra	A167-1-0004	Ściany ceramiczne	Stropodach ceramiczny	Papa termo	4	piwnica	zwarta	co	1964	wg zał.	4 km/ 5 min
39	Dom Studenta „Piast”	C-2	ul. Podgórna 50c Zielona Góra	A167-1-0005	Ściany ceramiczne	Stropodach ceramiczny	Papa termo	5	piwnica	zwarta	co	1971	wg zał.	4 km/ 5 min
40	Dom Studenta „Ziemowit”	C-3	ul. Prof. Z. Szafrana 8 Zielona Góra	A167-1-0006	Ściany ceramiczne	Stropodach ceramiczny	Papa termo	5	piwnica	luźna	co	1975	wg zał.	4 km/ 5 min
41	Dom Studenta „Wcześniak”	C-9	al. Wojska Polskiego 67, Zielona Góra	B167-00-0851	Ściany ceramiczne	Częściowo drewniany + ceramiczny	Papa termo	8	piwnica	luźna	co	1977	wg zał.	4 km/ 5 min
42	Budynek „U Lecha”	C-10	ul. Ogrodowa 3b Zielona Góra	B167-00-2030	Kurtyna aluminiowa ocieplana na ścianach ceramicznych	Stropodach ceramiczny	Papa termo	9	sutetena	luźna	co	1993	wg zał.	4 km/ 5 min
43	Dom Pracowniczy "Raculka"	M-1	ul. Stajenna 20 ; Rculka	A168-1-0072		Wieżba dachowa drewniana	Papa termo	2	-	luźna	gazowe	1981	wg zał.	2 km/ 5 min
44	Dom Studenta „Vicewersal”	C-11	al. W. Polskiego 65, Zielona Góra	B167-00-0844	Ściany ceramiczne	Stropodach ceramiczny	Papa termo	4	-	zwarta (stołówka, klub studencki, Dom Studenta	gazowe	1967	wg zał.	4 km/ 5 min

L.p.	Nazwa obiektu i symbol obiektu	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu Tak/Nie*	ocena stanu technicznego budynku i instalacji według protokołu, zalecenia	ochrona odgromowa na obiekcie Tak/Nie, data wykonania badań, uwagi do instalacji	data wykonania badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych: uwagi	instalacja hydrantów wewnętrznych Tak/Nie termin badania wydajności hydrantów, uwagi	ilość hydrantów wew.	instalacja hydrantów zewnętrznych Tak/Nie - data wykonania badania, uwagi	ilość hydrantów zewn.	data wykonania badania instalacji kominowej	Czy są instalacje odgromowe: Tak/Nie	gaśnice ( ilość/rodzaj)	Czy były duże przeglądy 5 – letnie ( tak/nie)	Czy były przeglądy budynków z ostatniego roku (tak/nie)
31	Budynek Dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 21-09-15- bez uwag	21-09-15	TAK / marzec 16	27	TAK	3	09-11-16	TAK	57 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
32	Budynek Dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 17-04-13.- bez uwag	17-04-13	TAK /lipiec 16	10	TAK	3	16-09-16	TAK	19 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
33	Budynek dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	NIE	25-09-15	TAK /kwiecień 16	2	TAK	2	01-09-16	NIE	19 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
34	Hala Sportowa	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 02-09-14.- bez uwag	02-09-14	TAK /wrzesień 16	1	TAK	1	18-05-16	TAK	4 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
35	Centrum Astronomii	TAK	Likwidacja wykwitów wilgoci w piwnicy	22-08-15	22-08-15	brak		TAK	1	26-04-16	Tak	2 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
36	Budynek Dydaktyczny	TAK	Bez zaleceń remontowych	06-10-14	06-10-14	styczeń 16	4	Tak	1	26-04-16	TAK	10 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
37	Budynek Administracji	TAK	Bez zaleceń remontowych	Nie	20.11.2015 r.	TAK /lipiec 16	3	TAK	1	01-09-16	Nie	4 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
38	Dom Studenta „Rzepicha”	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 09-05-16.- bez uwag	02-10-12	TAK /styczeń 16	7	TAK	3	03-08-16	TAK	24 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
39	Dom Studenta „Piast”	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 07-01-17	02-10-12	TAK /luty 16	7	TAK	3	03-08-16	TAK	21 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
40	Dom Studenta „Ziemowit”	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/07-01-2017	02-10-12	TAK /luty 16	9	TAK	3	14-06-16	TAK	24 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
41	Dom Studenta „Wcześniak”	TAK	Bez zaleceń remontowych	29-05-15	15.05.2029	TAK /marzec 2016	20	TAK	3	01-07-16	TAK	23 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
42	Budynek „U Lecha”	TAK	Obiekt dostosowywany do nowej funkcji	TAK/ 10.05.2010 r.- bez uwag	10.09.2009 r.					06.06.2011 r.	TAK			
43	Dom Pracowniczy "Raculka"	TAK	Naprawic rynny, zlikwidowac przcieki tarasu	TAK/ 10.05.2010 r.- bez uwag	30.09.2010 r.	Nie	4	TAK	3	06-10-16	TAK	6zt. /GP-6ABC	TAK	TAK
44	Dom Studenta „Vicewersal”	TAK	Bez zaleceń remontowych	TAK/ 05-01-2017	02-10-12	TAK /marzec 16	8	Tak	3	01-07-16	TAK	23 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK

L.p.	Nazwa obiektu i symbol obiektu	symbol obiektu	Adres Obiektu	Nr inwentarzowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu (strop, itp.)	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Czy jest piwnica, strych	zabudowa	Rodzaj instalacji ogrzewania	rok budowy	przeprowadzone remonty w ostatnich 3 latach	odległość od straży pożarnej/ czas dojazdu
45	Budynek administracyjny REKTORAT	A-18	ul. Licealna 9, Zielona Góra	U107-1-0252	Ściany ceramiczne	Wiązba dachowa drewniana	Dachówka ceramiczna	3	piwnica, strych	luźna	gazowe	1922/2008	wg zał.	2 km/ 2 min
46	Garaż	G-05-I	ul. prof. Z.Szafrana 21 Zielona Góra	A 115-1-0111	blaszane	Konstrukcja stalowa	blacha	1		zwarta	brak	1995	wg zał.	4 km/ 5 min
47	Garaż	G-05-II	ul. prof. Z.Szafrana 21 Zielona Góra	A 115-1-0112	blaszane	Konstrukcja stalowa	blacha	1		zwarta	brak	1995	wg zał.	4 km/ 5 min
48	Garaż	G-05-III	ul. prof. Z.Szafrana 21 Zielona Góra	A 115-1-0113	blaszane	Konstrukcja stalowa	blacha	1		zwarta	brak	1995	wg zał.	4 km/ 5 min
49	Garaż	G-05-IV	ul. prof. Z.Szafrana 21 Zielona Góra	A 115-1-0114	blaszane	Konstrukcja stalowa	blacha	1		zwarta	brak	1955	wg zał.	4 km/ 5 min
50	Garaż	G-05-V	ul. prof. Z.Szafrana 21 Zielona Góra	A 115-1-0115	blaszane	Konstrukcja stalowa	blacha	1		zwarta	brak	1955	wg zał.	4 km/ 5 min
51	Garaż	G-05-VI	ul. prof. Z.Szafrana 21 Zielona Góra	A 115-1-0116	blaszane	Konstrukcja stalowa	blacha	1		zwart	brak	1955	wg zał.	4 km/ 5 min
52	Magazyn Główny	G-8	ul. prof.Z.Szafrana 17 Zielona Góra	A133-1-0099	Ściany ceramiczne + płyty PW8 na konstrukcji stalowej	Płyty PW8 na dźwigarach stalowych	Blacha z papą	1	piwnica	zwarta	CO	1994	wg zał.	4 km/ 5 min
53	Klub „Kotłownia”	G-13	al. W. Polskiego 65 Zielona Góra	B181-00-0853	Ściany ceramiczne	Stropodach ceramiczny	Papa termo	1		zwarta (stołówka, klub studencki, Dom Studenta	co	1978	wg zał.	4 km/ 5 min
54	Budynek mieszkalny Pałac*	M-11	ul.Nowy Kisielin - Odrzańska 57 Zielona Góra	A143-1-0162	Ściany ceramiczne	Wiązba dachowa drewniana	Dachówka ceramiczne	2	piwnica	luźna	brak	1840	wg zał.	2 km/ 10 min
55	Budynek mieszkalno-gospodarczy „Ambroży”	M-10	ul. Wyspiańskiego 58 Zielona Góra	U109-1-0258	Częściowo ceramiczne i częściowo drewniane	Konstrukcji drewnianej	Papa termo	1	piwnica	luźna	gazowe	brak danych	wg zał.	4 km/ 5 min
56	Budynek dydaktyczny	A-40	ul. Wyspiańskiego 58 Zielona Góra	U110-1-0257	Ściany ceramiczne	Stropodach ceramiczny	papa termo	1	-	luźna	gazowe	brak danych	wg zał.	4 km/ 5 min
57	Budynek Biblioteki	A-23	ul. Wojska Polskiego 67 Zielona Góra	U107-1-0605	Budynek szkieletowy typu płyta – słup w wersji monolitycznego żelbetu; ściany żelbetowe	dach płaski z attykami. Na stropie żelbetowy, paroizolacja, izolacja termiczną pokrytą membraną dachową		6	piwnica			2012	wg zał.	4,1 km/9 min
58	Budynek mieszkalny SMB	C-8	ul. Wyspiańskiego 60 Zielona Góra	U110-1-0534	ściany murowane z bloczków Ytong	wiązba dachowa drewniana	dachówka cementowa	5	-	Zwarta	co	2001	wg zał.	4,1km/ 5min

L.p.	Nazwa obiektu i symbol obiektu	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu Tak/Nie*	ocena stanu technicznego budynku i instalacji według protokołu, zalecenia	ochrona odgromowa na obiekcie Tak/Nie, data wykonania badań, uwagi do instalacji	data wykonania badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych: uwagi	instalacja hydrantów wewnętrznych Tak/Nie termin badania wydajności hydrantów, uwagi	ilość hydrantów wew.	instalacja hydrantów zewnętrznych Tak/Nie - data wykonania badania, uwagi	ilość hydrantów zewn.	data wykonania badania instalacji kominowej	Czy są instalacje odgromowe: Tak/Nie	gaśnice ( ilość/rodzaj)	Czy były duże przeglądy 5 – letnie ( tak/nie)	Czy były przeglądy budynków z ostatniego roku (tak/nie)
45	Budynek administracyjny REKTORAT	NIE	Obiekt po przebudowie	27-08-15	30-08-13	TAK /lipiec 16	5	TAK	4	24-04-16	TAK	13 szt. /GP-6ABC	NIE	Tak
46	Garaż	NIE									NIE	10 szt GP-1ABC, 6 szt GP-2ABC, 16 szt. GP-6ABC	NIE	NIE
47	Garaż	NIE									NIE		NIE	NIE
48	Garaż	NIE									NIE		NIE	NIE
49	Garaż	NIE									NIE		NIE	NIE
50	Garaż	NIE									NIE		NIE	NIE
51	Garaż	NIE									NIE		NIE	NIE
52	Magazyn Główny	Tak	Bez zaleceń remontowych		18-08-15	TAK /kwiecień 16	1	TAK	3	26-04-16	NIE	2 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
53	Klub „Kotłownia”	Lokal użytkowany przez najemcę (umowa najmu z najemcą), budynek objęty kontrolą tak jak DS. VICEWERSAL C-11												
54	Budynek mieszkalny Pałac*	TAK	Obiekt zabezpieczony przed dewastacją	TAK/ 10.05.2010 r.- bez uwag	23.11.2009 r.			TAK	1		TAK		TAK	TAK
55	Budynek mieszkalno-gospodarczy „Ambroży”	NIE	Bez zaleceń remontowych	NIE	01-10-14			TAK	2		Nie			TAK
56	Budynek dydaktyczny	NIE	Bez zaleceń remontowych	NIE	01-10-14	TAK/kwiecień 16		TAK	2	26-04-2016	NIE			TAK
57	Budynek Biblioteki		Bez zaleceń remontowych			grudzień 16				w budynku jest tylko wentylacja mechaniczna , nie ma wentylacji grawitacyjnej	tak	34 GP-6ABC, GS-5ABC, GP GWG-2xAF, urządzenie gaśnicze GSE-2x		
58	Budynek mieszkalny SMB	Tak	Naprawić dach, zaizolować pokrycia dachowe, uszczelnić opierzenia	TAK/22-08-12	20-09-12	NIE	24	tak	2		TAK			
				Tak/30-06-16 bez uwag	30-06-15		-			14-06-16		22 GP-4ABC, 2 GS-5	TAK	TAK

L.p.	Nazwa obiektu i symbol obiektu	symbol obiektu	Adres Obiektu	Nr inwentarzowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu (strop, itp.)	Pokrycie dachu	Ilość kondygnacji	Czy jest piwnica, strych	zabudowa	Rodzaj instalacji ogrzewania	rok budowy	przeprowadzone remonty w ostatnich 3 latach	odległość od straży pożarnej/ czas dojazdu
59	Budynek badawczy nr 1	Budynek badawczy nr 1	ul. Nowy Kisielin - Wysockiego 11, Zielona Góra	U107-1-0869	ściany murowane z betonu komórkowego od zewnątrz izolacja z wełny mineralnej i tynk putz	kostrukcja drewniana z pełnym deskowaniem płytą OSB-3	dachówka betonowa płaska	1	-	luźna		2014/2015	obiekt nowy	
60	Budynek badawczy nr 2	Budynek badawczy nr 2	ul. Nowy Kisielin - Wysockiego 13, Zielona Góra	U107-1-0870	ściany warstwowe z wypełnieniem wełną mineralną, zamkniętą płytami OSB-3, od wewnątrz płyty ognioochronne Promat, od zewnątrz wełna mineralna i tynk akrylowy putz.	kostrukcja drewniana z pełnym deskowaniem płytą OSB-3	dachówka betonowa płaska	1	-	luźna		2014/2015	obiekt nowy	
61	Budynek - Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego	A-19	Zielona Góra, Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6	A172-1-0127	Ceramiczne - cegła	Wieżba dachowa drewniana	Dachówka ceramiczna	3	piwnica, strych	luźna	gazowa	1840	wg zał.	2 km/ 8 min
62	Budynek Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii	A-30	Zielona Góra, Nowy Kisielin - Wysockiego 2	A172-1-0127	ściany: murowane z bloczków silka, siporeks, z cegły pełnej, żelbetowe	pełny z płyt kanałowych i lekkiej konstrukcji stalowej z blacha trapezową	papa termo-zgrzewalna	2	bez piwnic	wolno-stołący	źródła energii odnawialnej, gazowe	2014	obiekt nowy	2 km/ 8 min
63	Budynek Centrum Innowacji "technologie dla zdrowia człowieka"	A-31	Zielona Góra, Nowy Kisielin - Wysockiego 4	U107-1-0810	ściany murowane z bloczków silka ściany osłonowe słupowo ryglowe	pełny z płyt kanałowych i lekkiej zabudowy stropodachu z płyt korytkowych	papa termo-zgrzewalna	1	bez piwnic	wolno-stołący	gazowe	2014	obiekt nowy	2 km/ 8 min
64	Budynek Centrum Technologii Informatycznych	A-32	Zielona Góra, Nowy Kisielin - Wysockiego 6	U107-1-0754	ściany murowane z bloczków silka ściany osłonowe słupowo ryglowe	pełny z płyt kanałowych i lekkiej zabudowy stropodachu z płyt korytkowych, pokrycie dachu hali blacha falista	papa termo-zgrzewalna	1	bez piwnic	wolno-stołący	gazowe	2014	obiekt nowy	2 km/ 8 min
65	budynek administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Zielona Góra	F	Zielona Góra, ul. Zyty 28	n/d	ściany nośne z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej	konstrukcja dachu drewniana, ciesielska złożona układów płatwiowo-kleszczowych	dachówka karpiówka ceramiczna	3	brak	zwarta	ogrzewanie z sieci miejskiej	1904-1905	2015	3,2 km/ 7 min
67	Budynek warsztat	warsztat	ul. Nowy Kisielin , ul. Odrzańska 57	A-182-1-0159	cegła, strop ceramiczny	konstrukcja drewniana	papa	1	brak	wolno-stojacy	brak	1904	nie	2 km/6 min

L.p.	Nazwa obiektu i symbol obiektu	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu Tak/Nie*	ocena stanu technicznego budynku i instalacji według protokołu, zalecenia	ochrona odgromowa na obiekcie Tak/Nie, data wykonania badań, uwagi do instalacji	data wykonania badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych: uwagi	instalacja hydrantów wewnętrznych Tak/Nie termin badania wydajności hydrantów, uwagi	ilość hydrantów wew.	instalacja hydrantów zewnętrznych Tak/Nie - data wykonania badania, uwagi	ilość hydrantów zewn.	data wykonania badania instalacji kominowej	Czy są instalacje odgromowe: Tak/Nie	gaśnice ( ilość/rodzaj)	Czy były duże przeglądy 5 – letnie ( tak/nie)	Czy były przeglądy budynków z ostatniego roku (tak/nie)
59	Budynek badawczy nr 1	NIE	BEZ ZALECEŃ REMONTOWYCH	-	-	NIE	-	-	-	-	TAK	-	NIE	-
60	Budynek badawczy nr 2	NIE	BEZ ZALECEŃ REMONTOWYCH	-	-	NIE	-	-	-	-	TAK	-	NIE	-
61	Budynek - Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego	TAK	Budynek po przebudowie, na gwarancji 36 miesięcy od 06.2011 r. Wszystkie instalacje	30-05-16	30-05-16	TAK / 20-04-16	2	kwi.15	1	24-10-16	TaK	5 szt. /GP-6ABC	TAK	TAK
62	Budynek Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii	nie - nastąpi po odbiorze budynku	budynek nowy - brak zaleceń	30-05-16	30-05-16	taK / 20-05-16	5	lis.14	0	24-10-16	tak	8/ GP6 ABC	budynek nowy - nie dotyczy	budynek nowy - nie dotyczy
63	Budynek Centrum Innowacji "technologie dla zdrowia człowieka"	nie - nastąpi po odbiorze budynku	budynek nowy - brak zaleceń	30-05-16	30-06-15	taK / 30-05-16	6	lis.14	2	24-10-16	tak	4 / GP6 ABC	budynek nowy - nie dotyczy	budynek nowy - nie dotyczy
64	Budynek Centrum Technologii Informatycznych	nie - nastąpi po odbiorze budynku	budynek nowy - brak zaleceń	30-05-16	30-05-16	taK / 20-06-16	2	lis.14	1	24-10-16	tak	3 / GP6 ABC	budynek nowy - nie dotyczy	budynek nowy - nie dotyczy
65	budynek administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Zielona Góra	Nie	budynek po rewitalizacji w 2015	Tak	17-08-2015	Tak	6	obowiązek badania hydrantów nie należy do UZ	2	w budynku jest tylko wentylacja mechaniczna , nie ma wentylacji	Tak	7 /Gaśnice proszkowe ABC - 6 KG	nie	nie
67	Budynek warsztat	nie	brak zaleceń remontowych	Tak	nie dotyczy	nie	0	04.04,15	1	brak	tak	2 + 2/ Gaśnice proszkowe ABC-6kG, gaśnice pianowe ABC 12KG	nie	nie