

Dane dotyczące budynków - Filia w Sulechowie

Lp.	Nazwa obiektu / symbol obiektu	symbol obiektu	Adres Obiektu	Nr Inwentarzony	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu (strop, itp.)	Pokrycie dachu	licz konygacyjna	Czy jest piwnica, strych	zabudowa	Rodzaj instalacji ogrzewania	rok budowy	przeprowadzone remonty w ostatnich 3 latach	odległość od strazy pożarowej / czas dojazdu	Lp.	Nazwa obiektu / symbol obiektu	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu Tak/Nie*	ocena stanu technicznego budynku i instalacji według protokołu, zalecenia	odstawa odległość od obiektu Tak/Nie, data wykonania badań, uwagi do instalacji	data wykonania badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych (uwagi)	Instalacja hydrantów wewnętrznych Tak/Nie termin badania wydajności hydrantów, uwagi	licz hydrantów wew.	Instalacja hydrantów zewnętrznych Tak/Nie data wykonania badania, uwagi	licz hydrantów zewn.	data wykonania badania instalacji kominowej	Czy są instalacje odgromowe: Tak/Nie	gańnice (licz/rodzaj)	Czy były dane przeglądu 5-letnie (Tak/Nie)	Czy były dane przeglądu budynków z ostatniego roku (tak/nie)
1	BUDYNEK GŁÓWNY DZIENIATU	AS-50	ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów	ST 172-1	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana	dachówka ceramiczna karpieńska	3	piwnica i strych	wolno stojący	C.O., kotłownia na gaz	1911	wg zał.nr 10	1,5 km/4 min	1	BUDYNEK GŁÓWNY DZIENIATU	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	8	30.03.2020, b/u	1	06-11-2019	Tak	10 abc	Tak	Tak
2	BUDYNEK DYDAKTYCZNY INSTYTUTU ENERGETYKI	AS-51	ul. Armii Krajowej 50, 66-100 Sulechów	ST 172-6	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana	dachówka ceramiczna karpieńska	4	piwnica i strych	wolno stojący	C.O., kotłownia na gaz	1818	wg zał.nr 10	1,5 km/4 min	2	BUDYNEK DYDAKTYCZNY INSTYTUTU ENERGETYKI	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	8	30.03.2020, b/u	2	06-11-2019	Tak	12 abc	Tak	Tak
3	BUDYNEK DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNY	AS-52	ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów	ST 172-2	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana, z pełnym deskowaniem	blacha tytanowo-cynkowa na rąbek	4	piwnica i strych	wolno stojący	C.O., kotłownia na gaz	1881	wg zał.nr 10	1,5 km/4 min	3	BUDYNEK DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNY	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	8	30.03.2020, b/u	1	06-11-2019	Tak	12 abc	Tak	Tak
4	SALA GIMNASTYCZNA	AS-53	ul. Armii Krajowej 47, 66-100 Sulechów	ST 190-3	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana z pełnym deskowaniem	blacha tytanowo-cynkowa na rąbek	1	strych	wolno stojący	C.O., kotłownia na gaz	1882	wg zał.nr 10	1,5 km/4 min	4	SALA GIMNASTYCZNA	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	2	30.03.2020, b/u	1	06-11-2019	Tak	2 abc	Tak	Tak
5	DOMEK SPORTOWO-MAGAZYNOWY	GS-20	ul. Armii Krajowej 47, 66-100 Sulechów	ST 109-2	ślupowo-ryglowa z drewna, warstwowo-obłita deskami z drewna, ocieplona wełną, wyk. zakuwaniem	więźba dachowa drewniana	plyta bitumiczna falista typu "ONDULINE"	1	brak	wolno stojący	brak	2006	wg zał.nr 10	1,5 km/4 min	5	DOMEK SPORTOWO-MAGAZYNOWY	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Nie	są wykonywane	30.03.2020, b/u	0	30.03.2020, b/u	0	nie dotyczy	Nie	1 abc	Tak	Tak
6	BUDYNEK GOSPODARCZY	GS-21	ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów	ST 181-5	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana, pełne deskowanie	papa termozgrzewalna	3	piwnica i strych	wolno stojący	brak	1882	wg zał.nr 10	1,5 km/4 min	6	BUDYNEK GOSPODARCZY	wyłączony z eksploatacji	wyłączony z eksploatacji	Nie	wyłączony z eksploatacji	wyłączony z eksploatacji	2	wyłączony z eksploatacji	1	nie dotyczy	Nie	3abc	Nie	Nie
7	BUDYNEK GOSPODARCZY	GS-22	ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów	ST 199-10	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana	dachówka ceramiczna karpieńska	1	brak	wolno stojący	brak	1911	wg zał.nr 10	1,5 km/4 min	7	BUDYNEK GOSPODARCZY	wyłączony z eksploatacji	wyłączony z eksploatacji	Nie	wyłączony z eksploatacji	wyłączony z eksploatacji	0	wyłączony z eksploatacji	1	nie dotyczy	Nie	2abc	Nie	Nie
8	BUDYNEK MIESZKALNY	MS-10	ul. Armii Krajowej 46/1, 66-100 Sulechów	ST 110-5	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana	dachówka ceramiczna karpieńska	2	piwnica	wolno stojący	C.O., kotłownia na gaz	1882	wg zał.nr 10	1,5 km/4 min	8	BUDYNEK MIESZKALNY	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Nie	są wykonywane	30.03.2020, b/u	0	30.03.2020, b/u	0	06-11-2019	Nie	1abc	Tak	Tak
9	DOM PRACOWNICZY	MS-11	ul. Prosta 7a, 66-100 Sulechów	ST 110-1	ściany nośne murowane z pustaki i cegły ceramicznej	pełny z płyt kanałowych i stropodachu z płyt korytkowych	papa termozgrzewalna	5	piwnica	wolno stojący	C.O., węzeł ciepły	1991	wg zał.nr 10	1,8 km/5 min	9	DOM PRACOWNICZY	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	4	30.03.2020, b/u	2	06-11-2019	Tak	8abc	Tak	Tak
10	BUDYNEK Z LOKALEM MIESZKALNYM I DYŻURKĄ	MS-12	ul. Prosta 7a, 66-100 Sulechów	ST 107-2	ściany nośne murowane z pustaki i cegły ceramicznej	pełny z płyt kanałowych i stropodachu z płyt korytkowych	papa termozgrzewalna	1	brak	wolno stojący	C.O., kotłownia na gaz	1988	wg zał.nr 10	1,8 km/5 min	10	BUDYNEK Z LOKALEM MIESZKALNYM I DYŻURKĄ	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Nie	są wykonywane	30.03.2020, b/u	7	30.03.2020, b/u	2	06-11-2019	Tak	8abc	Tak	Tak
11	DOM STUDENTA W SULECHOWIE	CS-20	ul. Prosta 7b, 66-100 Sulechów	ST 110-3	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	pełny z płyt kanałowych i stropodachu z płyt korytkowych	papa termozgrzewalna	4	brak	wolno stojący	C.O., kotłownia na gaz	1988	wg zał.nr 10	1,8 km/5 min	11	DOM STUDENTA W SULECHOWIE	Tak	bieżąca konserwacja	Tak	24-11-2016 brak uwag	30.03.2020, b/u	6	30.03.2020, b/u	1	06-11-2019	Tak	8abc	Tak	Tak
12	DOM STUDENTA W KALSKU	CS-21	KALSK 73, 66-100 Sulechów	ST 110-4	żelbetonowa - wielka płyta - wypełnienie pustak betonowy, cegła ceramiczna dburawka	pełny z płyt kanałowych i stropodachu z płyt korytkowych	papa termozgrzewalna	3	piwnica	zwarta bliźniacza	C.O., pompa ciepła, kocioł na gaz	2008	wg zał.nr 10	6 km/9 min	12	DOM STUDENTA W KALSKU	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	2	30.03.2020, b/u	1	06-11-2019	Tak	2abcd	Tak	Tak
13	BUDYNEK DYDAKTYCZNY IZIR PALAC	AS-54	Kalk nr 67, 66-100 Sulechów	ST 172-11	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana	blacha tytanowo-cynkowa na rąbek	4	piwnica i strych	wolno stojący	C.O., węzeł ciepły	przełom XVII-XVIII w.	wg zał.nr 10	5,7 km/9 min	13	BUDYNEK DYDAKTYCZNY IZIR PALAC	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	1	30.03.2020, b/u	0	06-11-2019	Tak	2abc	Tak	Tak
14	LABORATORIUM IZIR,	AS-55	Kalk nr 67, 66-100 Sulechów	ST 107-4	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana	dachówka ceramiczna	1	strych	wolno stojący	C.O., kotłownia na gaz	połowa XVIII w.	wg zał.nr 10	5,7 km/9 min	14	LABORATORIUM IZIR,	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	1	30.03.2020, b/u	1	06-11-2019	Tak	2abc	Tak	Tak
15	BUDYNEK GOSPODARCZY-KOTŁOWNIA IZIR	GS-23	Kalk nr 67, 66-100 Sulechów	ST 109-1	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana	blacha tytanowo-cynkowa na rąbek	1	brak	wolno stojący	C.O., kotłownia na gaz	2000 r.	wg zał.nr 10	5,7 km/9 min	15	BUDYNEK GOSPODARCZY-KOTŁOWNIA IZIR	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	1	30.03.2020, b/u	1	06-11-2019	Tak	2abc	Tak	Tak
16	UJEZDZALNIA	GS-24	KALSK nr 67, 66-100 Sulechów	ST 107-3	konstrukcja słupowo-ryglowa stalowa obudowana płytami warstwowymi	konstrukcja z drewna klejonego, dźwigarowo-płatwiowa	plyta warstwowo-pw-8" dachowa na dźwigarach	1	brak	wolno stojący	ogrzewanie elektryczne	2005 r.	wg zał.nr 10	6 km/9 min	16	UJEZDZALNIA	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	0	30.03.2020, b/u	1	06-11-2019	Tak	2abc	Tak	Tak
17	STANIA	GS-25	Kalk nr 67, 66-100 Sulechów	ST 108-4	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana	blachodachówka	1	brak	wolno stojący	brak	2005 r.	wg zał.nr 10	6 km/9 min	17	STANIA	są wykonywane	bieżąca konserwacja	Tak	są wykonywane	30.03.2020, b/u	1	30.03.2020, b/u	1	06-11-2019	Tak	2abc	Tak	Tak
18	OBORA Z PASZARNIĄ	GS-27	Kalk-Debinki, 66-100 Sulechów	ST 108-3	ściany nośne murowane z pustaki i cegły ceramicznej	więźba dachowa drewniana	dachówka ceramiczna karpieńska	1	strych	wolno stojący	brak	1974	wg zał.nr 10	4,9 km/9 min	19	OBORA Z PASZARNIĄ	wyłączony z eksploatacji	wyłączony z eksploatacji	Nie	wyłączony z eksploatacji	wyłączony z eksploatacji	0	wyłączony z eksploatacji	1	nie dotyczy	Nie	wyłączony z eksploatacji	Nie	Nie
19	STODOŁA	GS-29	Kalk-Debinki, 66-100 Sulechów	ST 108-1	ściany nośne murowane z cegły ceramicznej, podmurówka z kamienia	więźba dachowa drewniana	dachówka ceramiczna karpieńska	1	brak	wolno stojący	brak	1895	wg zał.nr 10	4,9 km/9 min	21	STODOŁA	wyłączony z eksploatacji	wyłączony z eksploatacji	Nie	wyłączony z eksploatacji	wyłączony z eksploatacji	0	wyłączony z eksploatacji	1	nie dotyczy	Nie	wyłączony z eksploatacji	Nie	Nie